

Útvarp . . .

Framhald av síðu 17

bløðunum tann dagin, umsettað. Nú kendi eg meg ivaleysan í, at hann kendi treytirnar, tí saman við hesum hevði hann sjálv-

andi fingið tær at vita fyri, sum teir høvdu lovað.

Men nú kemur Útvarp Føroya upp í leikin. Útvarpið sendir tann 6. oktober í ár samrøðu við R. Wurmbrand. Útvarpsmaðurin spyr: »Hvat heldur tí um, at ein av tínum starvsbróðrum sigur al-

ment í bløðunum, at hann heldur vil hava teg til at prædika undir gudstænastuni og ikki seinni fyrjat hann (Wurmbrand) ikki skal sleppa at reka sína einvisu antikommunistisku propagandu?»

R. Wurmbrand svarar: »Jú eg tosaði við henda starvsbróður mín leygar-

dagin fyri sum eg prædikaði, men hann segði einki um, at hann hevði skrivað nakra grein og setti mær ongar treytir . . .»

Fólk vórðu sum vera man illa við av hesum og kravdu, at eg mótmælti; onkur rópaði eftir mær á gøtunum, at reinsar tú teg ikki, so vita vit ikki, hvat

vit skulu halda um teg.

Av grundum, sum eg fyrr hava nevnt, valdi eg at tuga, í hvussu var til valið var av. Men nú komi eg við hesum, tí eg haldi, at Útvarp Føroya hevði skyldu til, áðrenn teir sendu samrøðuna at kanna eftir, um hetta var rætt, sum Wurmbrand

segði, tí tað gekk jú imóti øllum tí, sum eg hevði ført fram. Hetta lata teir fara uttan at geva mær høvi til so frægt sum eina viðmerking í nevndu sending. Tí kemur hon her, og eg haldi meg hava skyldu til at koma við henni.

Kjartan Mørkøre

FJARÐA-HÚS


– eini frálík hús



pf VESTMANNA
TIMBURHANDIL

Vestmanna Telefon 24170


MONROE stoytdoyvara



LOAD-LEVELER

stabiliseringseinheit

Ein sverur stoytdoyvari, sum er forstyrtur við einum progressivt virkandi spiralfjæður, heldur automatiskt tygara bili í niveau, sjálvt tá hann er fult lastaður.



NEW-MATIC

við kromprimalaðum gass


Speiselt fyri tey, sum vilja koyra bleytt — pluss fastan stabilitet undir koyring í svingum. Speiselt ventil-konstruktion letur tygum kombinera við hægsta prestationsevnum.



Hvussu kunnu vit avgerða um stoytdoyvarin skal skiftast út?

TYGUM

FØLA TAÐ



Skjálvtar og hoppi-ristingar.

Útslitnir stoytdoyvarar gera, at bilurin »skjýtur«, tá ið tygum bremsa — hoppar tá tygum koyra.



Svimjing, gliðing.

Um tygum merkja, at bilurin svimur ella gliður um svingini, so skulu tygum óiva hava nýggjar stoytdoyvarar.



Hjólini hoppa.


Slitnir stoytdoyvarar gera, at bilurin fer at hoppa illa eftir vegnum, tá tygum bremsa, soleiðis at dekkini missa kontakt við vegin.

SÍGGJA TAÐ




Veskuútskiftning ella brotið.

Hyggið eftir stoytdoyvarunum næstu ferð bilur tygara verður lyftur upp av eini donkraft. Ótætt, tekin um slit ella brot, merkir at teir treingja til at verða útskiftir.



Vippiroynd.

Trýst aftara endan á bilinum niður, og slepp so. Um bilurin hoppar meira enn tvær ferðir, eru stoytdoyvararnir slitnir.



Verkstæðsroynd.

Spyr teir á tygara verkstaði um at avprøva tygja stoytdoyvarar. Tað er hugsandi, at teir hava speisiel tól til royndarkoyring.

Akkumulatorvirkið

Tlf. 1-1651