

Teir báðir mennir frá Hygiejnisk Institut eru farnir aftur til Árhús.

Men Arbeids-eftirlitið hevur lænt mátingartólini, teir høvdu við, og fer í heyst at halda fram við mátingunum. So tey, sum hava illgruna á, at tey arbeiða í einum ringum inniklima, kunna venda sær til Arbeids-eftirlitið og fáa tað at gera kanningar.



Argja skúli. Í skúlastovnum er luftnýggjanin so vánalig, at antin mugu vindeyguni vera opin ella ventilationin frá.

Luftin í skúlastovu langt undir lágmarki

— Luftnýggjanin í skúlastovu á Argjum var so vánalig, at vindeyguni skulu vera opin, skal luftin ikki vera langt undir tí lágmarki, brúkt verður í Danmark, tá inniklima verður mált.

Aðrastaðni stendur munandi betur til.

Skaddur fiskimaður fluttur til Aberdeen



Sjey mans eru við Leivi Øssursoni, sum er á idnadarveid

Maðurin, sum týsdagin skaddist umborð á Leivi Øssursoni, liggur nú á sjúkrahúsi í Aberdeen. Eftir, hvat vit hava frætt, hevur hann tað frægari.

Bringa mansins, sum er 32 ára gamal, kleimdist illa, tá hann gleið og kom at liggja millum trolíð og lúnnina. Sjaskveður var og teir háláðu, tá óhappið hendi. Eini 25 tons vóru í trolinum og

tað er eitt undur, at maðurin slapp við livinum.

Leivur Øssurson setti beinanvegin kós móti næstu havn, Lerwich í Hetlandi, hagar hann kom eftir fimm tíma sigling. Mikudagin var stóðan hjá tí skadda manninum so ring, at avgjört varð at flyta hann á sjúkrahús í Aberdeen.

hd

Nýggi bygningurin hjá Postverkinum gjørdi okkum bilsnar. Millum annað er luftnýggjanin sera góð. Á einari skrivstovu var hon 150 kubikkmetrar um tíman fyri fólk. Hetta er so nógv, at tað eina fólk, sum arbeiðir í hesi skrivstovu, kann loyva sær at »keturoykja« uttan at tað nerrar onnur, sum koma inn á skrivstovuna.

Hetta góða sko-smál fær Frimerkjadeildin á Argjum frá Hygiejnisk Institut í Árhús. Tveir menn høvdu hava verið í Føroyum og teir hava gjørt mátingar í nokrum bygningum á Argjum og í Havn.

Annar teirra, Gunnar Lundquist, helt mikukvøldið fyrilestur á Fróðskaparsetrinum. Hann greiddi millum annað frá teimum mátingum, teir hava gjørt í Føroyum.

Ring luft

Gunnar Lundquist segði, at teir væntaðu ikki at hoyra um nakrar inniklimatrupulleikar á Frimerkjadeildini. Men teir høvdu fingið at vita, at har hava verið trupulleikar.

Eli Davidsen á Arbeids-eftirlitinum vátta, at mátingar blivu gjørdar á

Frimerkjadeildini í fyrstuni. Men hetta vóru byrjunartrupulleikar, sum nú skuldu verið loystir.

Ein annar almennur bygningur á Argjum fekk ikki so gott ummæli. Mátingar í einari skúlastovu í Argja skúla sýndu at luftin var ring og har var ov heitt, vóru vindeyguni afturlatin. Luftnýggjanin var bert 3,5 kubikkmetrar um tíman fyri fólk og tað er alt ov litið. Avgjörda lágmarkið er 10 kubikkmetrar og 20 kubikkmetrar verður mett at vera gott.

Kanningin í skúlastovuni á Argjum var gjørd, meðan vindeyguni vóru aftur og ventilationin sløkt. Áætlanin var so eisini at máta, tá hon bleiv tendrað. Men her fekk kanningin bráðan enda, í hvussu so er í teirri stovuni, tí ventilationin virkaði ikki. Hóast reyða ljósið við kontaktina segði, hon var í lagi.

Hiti og larmur

Kanningin helt tó fram, í einari aðrari stovu. Nú, tá ventilationin var tendrað og for frá, var luftnýggjanin 15 kubikkmetrar um tíman fyri fólk. Og tað er yvir lágmarkinum.

Gunnar Lundquist legði

Tíðindi frá Brúkarafelagnum:

Pengarnar aftur fyri útsøluverur

Vanliga halda fólk, at keypa tey okkurt á útsølu, so hava tey ikki rætt til at fáa pengarnar aftur, um tað visir seg, at vóran hevur brek.

Men tað hava tey, um so er, at tey ikki skiliga hava fingið at vita, vóran hevði brek, tá tey keyptu hana.

Hetta upplýsir Brúkarafelagið í einum tíðindaskrivi. Brúkarafelagið nevnr annars tvey domi um hetta, at fáa pengarnar aftur, tá ein hevur keypt kottin í sekkinum.

Annað málið er um at fáa endurgjald fyri eina vøru, ið sá út til at vera í lagi, tá hon var keypt, men sum bæði bleiv skeiv og misti skapið, tá hon varð vaskað eftir leiðbeiningini. Tú hevur altíð rætt til at fáa peningin aftur, tá brek eru við eini vøru, sum tú keypir, um brekið ikki sæst, fyrr enn plaggið verður vaskað.

Krambúðin gav eisini uttan nakað hóvsták peningin aftur.

Er talan um útsøluveru og tað ikki skiliga er viðmerkt, at tað er ein vøra, ið verður seld við brekum, er sama galdandi, sum omanfyri er greitt frá.

Hitt málið er um eini fimleikaklæðir. Eitt ungfolk hevði pr. telefon keypt sær eini fimleikaklæðir úr aðrari bygð. Tá klæðini koma eru tey ov stór og tí verður alt fyri eitt ringt til krambúðina og gjørt vart við hetta. Tá vitjað verður aftur í bygðini, verður farið í krambúðina við draktini, men eingin onnur er, ið passar, og krambúðin vil ikki gjalda peningin út. Hvat nú?

Sambært Lov om visse forbrugeravtaler,

ið varð sett í gildi í Føroyum í 1980, skal solumaðurin, um solan skal kunna ganga aftur, fáa at vita, at vóran verður aftursend seinast í viku eftir móttøkuna. Í hesum føri vóru 14 dagar farnir (telefon-samrøðan er her ikki tikin við), men solumaðurin eigur samstundis, sum hann útflyggjar voruna at greiða keypanum frá treytunum samb. lógini. Ger hann ikki tað, er avtalan ikki bindandi fyri keypan. Í hesum førinum hevði seljarin ikki greitt frá treytunum, so her átti keyparin at fingið peningin afturgoldnan. Solumaðurin visti ikki, at henda lóg var sett í gildi í Føroyum.

Broytt skrivstovutíð

Summarfritiðin hjá Brúkarafelagnum er nú av. Skrivstovan í J. Broncksgøtu 22, tlf. 16592, er nú opin týsdag og hósdag kl. 19–20 og mikudag kl. 14–15.

Felagið hevur javnar sent bløðunum tíðindabrev við yvirskriftini Brúkarateigurin. Men nú brúka onkur bløð hetta heitið, Brúkarateigurin, til nakað heilt annað, nevnliga til solufremjandi tiltøk.

Brúkarafelagið harmast um hetta og gevst at brúka hetta heitið og skrivar í staðin undir Tíðindi frá Brúkarafelagnum.

Annars heitir felagið á fólk um at gera vart við seg, eru tey ónøgd við okkurt.

afturat, at hitin í fyrstu stovuni fór úr 21 upp í 26 stig teir triggerja timarnar, vindeyguni vóru aftur og ventilationin sløkt.

Niðurstøðan var, at sum er kann henda skúlastovan ikki sigast at vera nýtilig, uttan vindeyguni eru opin.

— Til dømis lögdu vit til merkis, at loftspláturarnar vóru myrkar, so tær tóku nógv ljós. Har vóru eisini niggju 150 w. perur og tær geva nógvan hita, segði Gunnar Lundquist.

Leitað varð eisini eftir

tægum av mineralullini í loftinum. Fyribils úrslit sýna, at her er ikki nakar vandi á ferð. Mátingarnar sýndu, at tægarnar vóru ikki nógvar.

Gunnar Lundquist nevndi eisini, at teir høvdu verið í Barnagarði Drotning Ingridar, sum er í einum gomlum húsum. Her komu teir eftir, at larmurin er ov nógur og móguliga eru eisini trupulleikar við luftini.

hd