

Nú riggar tað — portrið í Hovi

Aftaná ymsar byrjunar-trupulleikar er portrið í bátahylinum í Hovi nú farið at virka aftur, sum tað eigur. Elith Larsen á Landsverkfrøðingsstovninum sigur við Sosialin, at tað vóru ymsir trupulleikar herfyri og komu fólk úr Svøríki at bota um brekkin.

Tað var í heldur ringum veðri, at onnur av portursúlunum fekk ein nakað ov harðan stoyt frá portinum, sum varð tikið upp, og tí brákaðist. Nú eru so umvælingar gjørdar, sum gera, at portrið kann brúkast eftir ætlan.

Elith Larsen sigur tó, at portrið kann ikki setast fyri í ov ringum veðri. Her er ein noyddur til at meta um veðrið og um »hann« sigur frá ringum veðri, so seta tað fyri, áðrenn illveður av álvara tekur seg upp. Portrið skal halda tann nógva súgurin burtur.

Men er ódnarveður av landssynningi, so hjálpir lítið við portinum. Tí tá brýtur upp um brimgarðin og kann tað tí vera hættisligt at hava bátarnar liggjandi. Í landsynningsódn er tí best at taka bátarnar upp uttan mun til um portrið er fyri ella ikki.

Annars visir Elith Lar-

sen á, at fólk í Hovi eru nøgd við portrið nú aftaná umvælingarnar.

Sjálvt portrið og arbeiði í samband við tað hefur kostað umleið 1,9 mill. kr. Elith Larsen sigur, at hetta arbeiði upprunaliga varð mettt at kosta einar 1,4 mill. kr., men ein orsøkin til, at tað dyrkaði so nógv, er tann, at neyðugt var at stoypa jarnbetongfundament undir porturfundamentinum, sum kom úr Svøríki. Hetta tí at tað

ikkí var hella undir, men ein royðulind. Harafturat kom annað inn í myndina, sum eisini skuldi gerast.

Munurin millum portrið í Hovi og so tað stóra í Skopun er tann, at portrið í Skopun verður drigið fyri sum ein skjótihurð, og tað í Hovi verður tikið upp frá botninum við hjálp av trýstluft.


— Sjálvt portrið er gjørt úr stáltrevjaðum betongi, men ein partur av tí er úr rustfriðum stáli. Elith Larsen sigur, at tað verður spennandi at siggja, hvussu rustfritt stál klárar seg í sjógvi.

jan



Her verður 10-mannafarið sjósett í Kaldbak

Úr Hovi



Portrið liggur á botninum og verður trýst upp við luft. Hvørju megin eru tveir elektromotorar. Stýripanel og onnur utgerð er í húsini á keiini. Síðani henda myndin varð tikið eru ymsar broytingar gjørdar, eitt nú elektromotorarnir fluttir hægri upp