

Skeið í elektronikki

13 føroyskir bilmekanikarar hava seinastu vikuna verið á skeiði, sum ger teir betur førar fyri at væla um bilar við teimum nýggjastu elektrisku hentleikunum

Nógva menningin innan elektronikkinn í bilum, hevur mangan gjørt, at bilmekanikarar við eini trí-fýra ára gamlari útbúgving, hava staðið hjálparleysir, tá teir hava skulað í holt við ymskar umvælingar. - Teir hava ongantíð lært um tað!

Serliga eru tað bilar við elektroniskari innsprænging, elektroniskari tendring og ABS-bremsum (blokeringsfríum bremsum), sum hava volt trupulleikar.

Men nú flestu bilverksmiðjur nýta hetta í bilum sínum, er eisini neyðugt at bilmekanikararnir læra at umvæla tað.

Seks daga skeið

Og hetta er tað, gjørt hevur verið á endurútbúgvingarskeiðnum á Tekniska Skúla seinastu vikuna.

Teir 13 mekanikararnir hava fyrst lært teoretiskt um streymmótstøðu o.a. og hava síðani roynt vitanina við praktiskum arbeiði.

Hóast Landsstýrið hevur stuðlað, hevur hvør lutakari goldið 1.800 kr. fyri skeiðið.

Talan er um tað fyrsta av trimum tilíkum skeiðum. Lærari hevur verið Henning Petersen úr Danmark.



S-S-

Henning Petersen leggur føroysku næmingunum lag á

Góðu Eysturoyingar!

Oljufýrtænastan í Eysturoynni verður nú broytt.

Shell og Eysturoyar Oljufýrservice eru komin ásamtum, at Shell skal taka sær av oljufýrtænastuni hjá teimum viðskifta-fólkum, ið Shell letur olju til.

Til hetta arbeiðið, hevur Shell sett tveir serviceteknikarar við góðari útbúgving.

Eysturoyar Oljufýrservice takkar fyri álit-ið. Og vónar, at tann vælvild, ið hevur verið víst okkum, eisini verður víst Shell.

Pf. Shell
Tlf. 47333
og 48711

Eysturoyar
Oljufýrservice
Tlf. 47435