



Betri við múri upp um takið

Tað má vera tryggari, enn múrur bara upp til takið, heldur Erland Joensen, brandmeistari í Havn

Framtíð seinasta summer, vóru tað bara Havnar kommuna og Klaksvíkar kommuna, sum høvdu reglur fyri húsabygging viðvíkjandi brunatrygd.

Í juni mánaði 1990 sendi Brundaumsjón Landsins so øllum kommunum reglugerð um brunaverju og brunatrygd. Hesar reglur skulu fylgjast, men tað eru ikki allar kommunur, sum

hava líka gott eftirlit, sigur Petur Lava Olsen, leiðari á Brundaumsjón Landsins.

Erland Joensen sigur, at eftirlitið í Havn skuldi verið í lagi. Eingin fær byggiváttan uttan so, at alt er í lagi. Býráðið og slökkiliðssjóðin hava eftirlitið.

Tað er ikki altíð, at viðurskiptini eru í lagi, tá eftirlitið fer at sýna. Til dømis hevur brandmeist-

arin fleiri ferðir sæð, at hol hava verið í múrinum. Tað má stoypast aftur í hesi holini, tí kemur eldur í í øðrum húsinum, kann eldur fara ígjøgnum múrin, og tað virkar eins og blásilampa.

Reglugerðin sigur m.a., at antin skal brandmúrurin ganga 30 cm upp um takið, ella skal hann ganga upp til takið, og eitt lað av brandverju úr steinull leggjast út

Sambygdu randarhúsin Millum Gilja - haðan myndin er - hava brandmúr bara upp til takið. Tað sama er á Berjabrekku, men randarhúsin, ið nú verða bygd inni á Gøtu, hava brandmúr 30 cm upp um takið

frá veggnum undir takinum á báðum húsum. Reglugerðin sigur eisini, at tá hús verða sambygd, og eitt hús- ið er hægri enn hitt ella hini, verða serlig krøv sett til tað lægra takið. Krøv verða eisini sett til at seta vind- eygu í sambygd hús.

Verða reglurnar um brunaverju og brunatrygd ikki fylgdar beinanvegin, tá farið verður at byggja hús, kann tað hava nøgv stríð og eyka arbeiði við sær. Tað er t.d. ikki altíð líka lætt at koma afturum aftur og leggja brunaverjuna upp

Færri søktu til Føroya

Talið av útlendingum, sum søkja um upphalds- og arbeiðsloyvi í Føroyum er ikki so stórt longur, sum tað var í teimum árunum, tá ov mikið av arbeiði var at koma eftir í Føroyum.

Í fjør søktu 248 útlendingar um a koma til Føroya. Í 1988 var talið 401. Umsóknirnar um upphalds- og arbeiðsloyvi vóru tó væl fleiri, í fjør 492, tí fleiri av teimum, sum vóru í Føroyum og høvdu fingið loyvi at vera her í styttri tíðarskeið, søktu um at fáa loyvið langt. Hetta hevur eisini samband við, at seinastu tvey árin hava útlendingar fingið upphalds-

og arbeiðsloyvi í styttri tíðarskeið í senn enn fyrr. Fyrst seks mánaðir og síðan trýggj mánaðir.

Í fjør vóru tað annars fleiri mál, har útlendingar komu inn í landið uttan at havaloysi. 25 tilk mál vóru í fjør, í 1989 13 og í 1988 12, siga hagtølini hjá lög- regluni.

Við útlendingar er í hesum sambandinum at skilja fólk, sum hava bústað í londum uttanfyri norðurlond. Norðurlendingum nýtist hvørki upphalds- ella arbeiðsloyvi fyri at búseta seg í øðrum norðurlandi.

randi

Ódýrur bilur

Polda (Fiat 125) frá Polandi. Hevur bert koyrt 23.000 km. Árg. 87, bíliga til sølu.

Tlf. 10538

Herverk á bilar

Fríggjakvøldið varð herverk framt móti teimum bílum í Klaksvík.

Í øðrum førinum varð ein maður koyrdur heim í bili, og hann takkaði fyri flutningini við at hegla húrðina á bílinum inn.

Í hinum førinum var bakrúturin á einum bili brotin, men einki tikið úr bílinum.

Leygarkvøldið varð rúturin í húrðini í handlinum Rumbli brotin inn, men eingin hevur verið inni.

Sunnunáttina tók lögreglan í Klaksvík ein bilførara fyri at koyra við kenning.

Lögreglan í Eystur- oynni tók sunnukvøldið somuleiðis ein, sum koyrði við kenning. Har varð eisini ein tikin, sum koyrði ov skjótt á bygnum øki.

randi

Grannahúsini ikki í vanda

Tvíhús í Havn, sum brunnu leygarkvøldið, vóru bygd eftir forskriftunum

Eini tvíhús í Hvannasundsgøtu í Havn fóru rættiliga illa leygarkvøldið av eldi og royki.

Boðað varð frá eldinum, tá klokkan var farin av hálvum tíggu um kvøldið. Fyrsti slökkiliðsbilurin var á staðnum níggju minuttir seinni, og tað tók teimum eitt korter at slökkja eldin.

Slökkiliðsmenninir brúktu nakað av orkusínu til at fara inn at leita í hvørt rúm, tí ívasamt var, um fleiri

fólk vóru inni. Men har vóru ikki fleiri enn tvey tvey, sum búðu í húsunum, og tvey vóru komin útum í øllum góðum.

Húsini eru illa farin innan. Í stovuhæddini er mestsum alt brunnið, sviðið ella farið av royki.

Sambært slökkiliðnum var ikki betongdekk millum hæddirnar, men hildið verður ikki, at kjallarin hevur fingið stórvegis skaða, útyvir at nakað av vatni lak niður, og roykur var eisini í

kjallaranum. Í kjallaranum hevði heilsøla annars sína goymslu við góðgæti, men ikki er greitt, um gótgætið er skatt.

FESTI Í HINUMEGIN

Eldurin festi eisini í hina heiltuna av sambygdu húsunum, men tað var so mikið lítið, at vandi ongantíð var á ferð. Roykur vartó teimum húsunum, sum hava fingið

smávegis skaða av eldinum, ið kom út gjøgnum eitt vind- eyga og fór eftir takskæg- gum til hini húsin.

Tað sæst ikki á sambygdu húsunum í Hvannasundsgøtu, hvussu brunatrygdin er millum húsin bæði. Brandmúrurin stungur ikki upp um takið. Men tað er ikki krav. Reglurnar siga, at antin skal brandmúrurin vera 30 cm hægri enn takið, ella skal múrin ganga heilt upp til takið, og eitt lað av steinull leggjast ein metur út frá múrinum undir takinum báðu megin við, so eldur ikki sleppur úr einum húsi í