


Neyðugt at umvæla
Landssjúkrahús-bygningarnar fyri
einar 25 milliónir

Í sera ringum standi

Stórir skaðar á berandi súlum, fleiri tøk eiga at verða gjørd av nýggjum og fleiri staðni er timburið so rotið, at knívur kann stingast í til skeftið. Í mongum førum er talan um nýgerð heldur enn viðlíkahald



Tað eru serliga íbúðarblokkarnir, sum eru í ringum standi

Landssjúkrahúsbygningarnir í Havn eru í syndarligum standi. Tað sær ein og hvør, sum gongur framvið sjúkrahúsøkinum, men nú er kanning gjørd og frágreiðing skrivað har skaðarnir eru fyribils uppgjördir til einar 25 milliónir.

Arkitektavirkið hjá Árna Winther hevur gjørt eitt ummæli av bygningunum fyri sjúkrahúsið, og sum nú verður sent landsstýrinum.

Í ummælinum verður sagt, at fleiri partar av bygningunum, eins og teimum teknisk tólunum, eru í einum sovernum standi, at talan er fyri ein stóran part ikki um viðlíkahald, men um endurnýggjan og útskipting.

Betongskaðarnir eru størstir í íbúðarblokkunum. Í fleiri førum eru armer-

ingsskaðar á berandi bjálkum yvir altanum og hurðum.

Ein av íbúðarblokkunum varð umvældur fyri bert trimum árum síðani, men her eru eisini fleiri nýggir skaðar at síggja. Roknað verður við, at neyðugt verður at inniloka altanirnar fyri at steðga niðurbrótingini av betonginum.

Nýtt tak

Tøkini eru eisini í syndarligum standi. Fleiri tekjur hava ov lítið hall, so har er neyðugt at gera tekjuna av nýggjum við særri halli.

Meginparturin av øllum bygningunum eru úr betongi, men nakað av timburið er eisini. Í fleiri førum er timburið so rotið, at knívur kann stingast í til skeftið.

Vindeyguni eru eisini

sera vánalig. Tey eru rotin og trekkja og mugu skiftast út.

Kloakkir brotnar

Men eisini uttan um húsin er galið. Millum annað er stórir partur av kloakkunum í sera ringum standi og leka munandi. Í frágreiðingini frá arkitektavirkinum verður millum annað sagt, at tá ið ambulatoriubygningurin varð bygdur, kom so nógv kloakkvatn inn undir húsin, at tað var ikki verandi inni fyrr enn kloakkin varð útskipt. Sama er skilið við øðrum kloaknum á sjúkrahúsøkinum.

Tørvandi viðlíkahald

Karter Højgaard, umsjónarmaður á landssjúkrahúsinum sigur, at høvuðsorsøkin til at bygningarnir síggja soleiðis út í dag er tørvandi umvæling gjøgnum árin. Tað hava ongantið verið nóg nógvir pengar at umvæla fyri og tí er skilið haraftur, og tað er ringt, leggur hann aftrat.

At fara um landssjúkrahúsbygningarnar er ikki sum at siga tað tá hugsað verður um, at har eru ikki færri enn 40.000 fermetrar undir taki.

...tór-



Her er lofið á eini altan. Har jarnið liggur innanfyrir er betongið brostið burturúr.