

AVIRKA HETTA STÓRSTA ÁLVARA

Hetta ávirkar ikki inniluftina í skúlunum og Boðanesheiminum, sigur Mikael Viderø, tekniskur stjóri í Tórshavnar kommunu.

Danjal av Rana

Mikael Viderø, tekniskur stjóri í Tórshavnar kommunu sigur, at kommunan er farin undir at loysa hesar trupulleikarnar.

- Vit eru farin í gongd við málið. Vit hava biðið um sýn av bygningunum, men tað hevur ávisar mannagongdir, sum taka sína tíð. Í einum máli bíða vit eisini eftir tryggingini, men vit eru í gongd, sigur hann.

Gipspláturnar skulu skiftast

- Vit meta ikki, at trupulleikarnir av fukti í takinum á Boðanesheiminum ger skaða á aðrar bygningslutir ella ávirkar inniluftina í bygninginum. Hetta tí, at tekjan er ein sonevnd heit tekja, tað vil siga, at berandi konstruktiónin er undir sjálvari bjálvingini. Dampsperran sum er tøtt, syrgir í hesum føri fyri at fukturin ikki ger størri skaða, men vát bjálving missir sítt bjálvingarvirði. Mett verður ikki, at stórur vandi er fyri soppa vøkstri av tí at onki lívrunnið tilfar er í konstruktiónini, sigur hann.

Tað verður framvegis arbeitt við at finna orsøkina til fukt-trupulleikarnir í tekjuni á Boðanesheiminum, so enn er støða ikki tikin til, um royndir verða tiknar av restini av tekjuni.

Ei heldur skaðin á gipspláturnar í kømrinum metast at fara at ávirka inniluftina.

- Enn er ikki staðfest, hvussu umfatandi skaðin er. Skaðin er á vindpláturnar, tað vil siga at hetta er utanfyri dampsperruna, men hetta eigur ikki at ávirka inniluftina. Hetta verður sjálvsagt tikið í størsta álvara og arbeitt verður við at finna eina loysn. Skaddu pláturnar skulu sjálvandi skiftast, sigur Mikael Viderø.

- Vit hava ikki fingið greiði á umfanginum og hvat skal gerast, tí kenna vit ikki kostnaðin fyri hetta enn. Kommunan hevur ikki borið nakran kostnað av hesum higartil. Tað er framvegis ikki avgjört, hvør skal rinda fyri arbeiðið, sum møguliga skal gerast, sigur Mikael Viderø

Lekin kemur uttanífrá

Lekin í Fimi hevur verið kendur síðani bygningurin varð tikin í brúk. Arbeðstakarin hevur í fleiri

umførum gjørt royndir at finna lekan, men tað hevur víst seg at lekin kemur aftur. Í næstum fer arbeðstakarin at gera eina nýggja roynd at fáa tett lekan.

- Mett hevur verið, at lekin ikki hevur gjørt skaða aðrastaðni í bygninginum, og tað bara er hatta øki á veggnum sum hevur fingið skaða. Lekin er so lítil at tað tornar upp so hvørt, tað rennur ikki niður eftir veggnum, sigur Mikael Viderø.

Tað er tó staðfest, at talan er um vatn uttanífrá, sum kemur inn, tá tað regnar úti, sigur tekniski stjórin.

Inntil lekin er funnin er ikki nógv annað at gera, enn at mála út yvir skaðan.

- Tað er blivið málað út yvir skaðan nakrar ferðir. Hetta er av kosmetiskum orsøkum. Tá lekin er funnin og umvældur, verður hetta økið málað endaliga, sigur Mikael Viderø.

Mikael Viderø sigur, at tað er arbeðstakarin, sum ber kostnaðin av at kanna og umvæla skaðan.

Eingin avgerð tikin á Argjahamri

Kanningarnar, sum eru gjørdar

á skúlanum á Argjahamri skuldu vísa, um útluftingin av klædinginum eru gjørdar sambært tekn-ingunum og um nakrir fylgiskaðar eru av hesum. Mikael Viderø sigur, at eingin endalig niðurstøða er tikin enn. Ei heldur eru nýggjar soppakanningar gjørdar.

- Tað skal gerast sýn og meting av hesum í næstum. Fleiri kanningar verða ikki gjørdar, fyrr enn sýn og meting fyriliggur, sigur hann.

- So leingi sýn og metingin ikki er gjørt og orsøkin ikki funnin, ber ikki til at siga hvussu umfatandi hetta er, og tí vita vit ikki, hvat hetta kemur at kosta, sigur Mikael Viderø. Sama svar er, tá spurt verður, hvør skal rinda fyri umvælingina.

- Fyrst skal sýn og meting gerast fyri at staðfesta hvørjir skaðar eru og hvat skal gerast fyri gera skaðarnar aftur, sigur hann.

Ávirkar ikki skúlabørnini

Kanningarnar, sum eru gjørdar á Løgmannabreyt førdu til, at húsaumsitingin hjá kommununi sjálv sigur, at tiltøk eiga at setast í verk fyri at beina fyri bygn-

ingslutum við soppavøkstri og at broyta konstruktiónirnar soleiðis, at umstøður til nýggjar soppavøkstur ikki verða til staðar. Sagt verður somuleiðis at tiltøk eiga at verða sett í verk fyri at kanna samlaða umfangið av soppavøkstri, og at taka burtur alt tilfar, har soppur er, umframt at broyta konstruktiónina, soleiðis at veggir verða útluftaðir.

Mikael Viderø sigur, at fleiri kanningar eru gjørdar, men enn er ikki staðfest, hvussu umfatandi skaðin á gipsplátinum er.

- Talan er um vindpláturnar, tað vil siga hetta er utanfyri dampsperruna og tí eigur hetta ikki at ávirka inniluftina. Eingin soppakanning er gjørd, ið endaligt staðfestir, at talan er um sopp. Kannast skal eisini hvør orsøkin er til, at tað er vát í útveggnum, hesar er ikki gjørdar enn.

- So leingi orsøkin ikki funnin, ber ikki til at siga hvussu umfatandi hetta er, og tí vita vit ikki hvat hetta fer at kosta, sigur Mikael Viderø.

