

TÍÐINDI



REGNIÐ KOSTAÐI EINA MILLIÓN

Lagt var ikki nóg væl útyvir, meðan tekjan varð skift á Fríðriksgarði í Havn, og úrslitið varð, at tað fór at regna niður í dagstovnin. Grimdarregnið elvdi til skaðar fyri eina millión, og málið liggur nú hjá tryggingini

Steinar Patursson

Dagstovnurin Fríðriksgarður á Landavegnum í Havn fekk í summar umfatandi vatnskaða, tá tekjan á dagstovninum skuldi skiftast.

Bogi Jacobsen, tekniskur stjóri í Tórshavnar kommunu, greiðir frá, ein partur av tekjuni varð tikin av í sambandi við tekjuskiftið, men tað fór at regna illa, meðan tekjan stóð opin, og handverkararnir vóru farnir heim.

Bogi Jacobsen sigur, at plastinndekningur varð lagdur omaná opið

í tekjuni. Hesin plastinndekningur var antin ikki lagdur nóg væl omanyvir, ella var hann ikki egnaður til endamálið, tí hann helt undir øllum umstøðum ikki regninum úti.

– Júst hatta kvøldið kemur øgiliga nógv regn, og tann inndekningur, sum varð gjørdur, var ikki nøktandi, so tað regnar inn um náttina, sigur Bogi Jacobsen.

Ein granni, ið Sosialurin hevur tosað við, greiðir frá, at handverkarar vóru aftur á stovninum um náttina, har teir stríddust sum úlvur á skóg at leggja okkurt oman yvir

opið, samstundis sum at teir við spannum oystu vatn út gjøgnum dyrnar.

Úrslitið gjørdist eisini, at regnið gjørdi umfatandi skaða á gólv og veggir á Fríðriksgarði.

– Tað kemur so nógv vatn inn á gólvið, at tað so at siga fær fatur á gipsplátunum, sum súgva vatnið upp í seg, sigur Bogi Jacobsen.

Gólv og veggir skulu skiftast

Í høvuðsheitum eru tað gipsveggirnir, gólv og ljósarmatur, ið hava tikið skaða av regninum.

Gipspláturnar í bygninginum hava sokið

nakað av vatninum til sín, greiðir Unn Perdomo Sørinardóttir, leiðari á Húsaumsitingini í Tórshavnar kommunu, frá, og tá er neyðugt at skifta tær.

– Gipsplátur mugu skiftast, um tær fáa vatn á seg, tí tá er vandi fyri, at soppur kemur í.

Gólvið er stoypt við linoleumi omaná og einum lagi av korkmenti ímillum, og bæði korkment og linoleum má skiftast, tí hesi tóku eisini skaða av regninum.

El-installationirnar og ventilationin hava ikki tikið skaða, men øll ljósarmaturini mugu skiftast út, umframt at okkurt av innbúgvinum eisini hevur tikið skaða.

Umvælingarnar av Fríðriksgarði fara væntandi at kosta um eina millión krónur, men tá er innbúgið ikki

íroknað sigur Unn Perdomo Sørinardóttir. Talan er kortini um eitt tryggingarmál, sum ikki er avgreitt enn, tí tilík tryggingarmál taka oftani tíð, ger Unn Perdomo Sørinardóttir greitt.

Høvuðsumvældur fyri 5 milliónir

Fríðriksgarður varð høvuðsumvældur fyri umleið 5 milliónir krónur, tá hann fór frá at vera skúli til dagstovn í mars í 2019. Tá varð tekjan kortini ikki skift. Tað arbeiðið fór ikki í gongd fyrr enn í juli í ár, meðan stovnurin var í summarfrí.

– Umvælingin kostaði nokk so nógv, og arbeiðið skuldi gerast nokk so skjótt. Tí valdu vit at biða við tekjuni. Tá vistu vit heldur ikki, at hon lak illa, og so mátti tekjan

sjálvandi skiftast, tá vit funnu útav tí, sigur Unn Sørinardóttir Perdomo, og leggur aftrat, at farið varð undir at skifta tekjuna, meðan stovnurin var í summarfrí.

Dagstovnurin Fríðriksgarður heldur í lötuni til í hølunum við Tórsbreyt, har dagstovnurin Kurla áður helt til, men eftir ætlan skal umvælingin av vatnskaðanum vera avgreidd fyrst í desember mánaði, og tá sleppur stovnurin inn aftur á Landavegin.

Húsavardatænastan, ið stóð fyri arbeiðinum at skifta tekjuna, ynskir ikki at gera viðmerkingar til málið, fyrr enn tryggingarmálið er avgreitt.