

Tá tað tók upp í sekstan vikur at gera ein bil

Einaferð tók ímillum seks vikur og triggjar mánaðir at framleiða ein bil. Bert lakeringin tók umleið 4 til 5 vikur. Fleiri bilverksmiðjur hava hildi 100 ára føðingardagin, frá tí framleiðslan fór í gongd. Í fjør var tað Opel, skrivar Eiríkur Ó. Simonsen, sum er lærari á tekniska skúla í Havn

BILAFRAMLEIÐSLA

Eiríkur Ó. Simonsen

Einki er at ivast í, at ein ó-metalig menning er farin fram hesa øldina. Men tað er konstruktións-tøknin, sum eina mest er áhugaverd í hesum sambandi. Latið okkum fara nøkur ár aftur í tíðina:

Har var lagt eina við at motorurin skuldi »tilkoyrast« – eitt nú í mesta lagi 40 km/t teir fyrstu 1000 kilometrarar. Hetta var galdandi í 50'unum og inn í trýssini. Ikki fyrr enn í 70'unum gjørdist tilkoyringin óneyðug.

Hugsíð tykkum: Í dag koyra vit ein spildur nýggjan bil, sum um vit høvdu havt hann í longri tíð.

Framleiðslan í dag hevur ikki nógvar minuttir um hvørt akfarið, ið fer av samlibandinum, men soleiðis var tað als ikki í byrjani og fleiri ár framyvir. Hetta var ein meiri torgreidd uppgáva enn so — søguliga sæð, ið tók nógva tíð.

Lat okkum bert líta aftur á tíðina í 1912 hjá Opel, tá ið 3.100 verkamenn framleiddu 3.202 bilar tað árið. Chassis ella rammann, sum tá var nýtt til allar bilar og karrossarið, vóru framleidd hvør sær. Uppseting og tilgerð av teimum stívu akslunum upp á rammuna tók ikki ta nógvu tíðina, men karrossarið, sum var framleitt sum ein rimagrind úr timbri, ið var eitt serligt handverk, sum bert karetmakarin tók sær av, hetta tók drúgva tíð.

Seinni var hetta so klætt við jarnplátum, ið vóru smíðað í tí formi og sniði, tað skuldi hava, sum til dømis teir rundu formar, bilarnir tá høvdu. Alt hetta var gjørt við hond, sum dugnaligir handverkarir tóku sær av. Amboðini vóru í høvuðsheitum hamari og sandsekkur, sum undirlag.

Hetta var so ikki lótuverk – tað tók umleið seks vikur at gera ein minni bil, og triggjar mánaðir at gera ein limousine.

Málingaarbeiðið tók í-



Pástandurin um, at Ford T kunni fáast í øllum litum, bara hann var svartur, passar ikki rættuliga. Í byrjanini av 1909 vóru teir flestu av T-modellinum reyði, seinni tað árið tann grøni liturin tikin í háseti. Tað var ikki fyrr enn samlibandsframleiðslan kravdi tað, at bilarnir bara vór lakeraðir svartir – tað var tann einasti liturin, ið tornaði nóg skjótt...

millum fyra til fimm vikur, ein orsök var tann, at lakkið tá hevði so drúgva tíð um at torna. Tí var tað, at Ford T hjá Henry Ford bert kundi fáast sum svartur, tá hann fór undir framleiðslu á samli band, hetta tí at svartur litur hevur munandi styttri tíð um at torna, enn onnur litbrigdi.

Ímeðan var tað motorurin, sum var ein tann týðningarmesti í allari hesari tilgongd. Tað var ein langdrigin og fløkjaslig manngongd, tá farið verður í smálutir. Hvør einasti motorur var samlaður av einum verkfrøðingi og hjálparmanni hansara, allir rørsulutir sum t.d. legur, stempul- við ringum og lokur við meira, vórðu stramt samansett, soleiðis at hetta kundi slítast saman til ein minst móguligan trekleika, men passa væl saman kortini, til tað kundi tilkoyringin saktans verða um 10.000 km tilsamans fyri tann, sum ognadi sær bilin. Hetta, tí at neyvleikin ella tolerancan tá var ikki mógulig í framleiðslu, sum vit kenna hana í dag.

Mannagongdin undir framleiðslu var soleiðis, at tá motorarnir vóru liðugt samlaðir, blivu teir sendir í eina royndarhøll, har ein røð av royndarbenkrum vóru tøkir. Hesir motorar vóru síðan ísettir. Hesir royndarbeinkir vóru koblaðir saman í eina felags ás, sum var drivin av eini dampmaskinu, ið stóð á verksmiðjunum.

Hetta fór fram á tann hátt, at motorarnir vórðu royndarkoyrdir varisliga, kaldir í umleið 10 til 12 tímar, soleiðis at tær ógvusligasta og grovasta slípinger ímillum rørsulutirnar fór fram hesa tíðina.

Eftir hetta var motorurin settur ígongd við bensini sum drívmeði, nú gekk hann ólastaður í 10 tímar. Síðan var hann sundurskiladur og kannaður í smálutir, samansettur fyri aðru ferð og instillaður og enn einaferð settur í royndarbondin, har hann skuldi koyrauttan tyngd í 3 tímar, harnæst var farið at máta størstu megi, við áhaldandi at økja um lastina, sum vanliga fór fram á tann hátt, at motorurin stigvíst var bremsaður niður av eini sonnevndari Pronybremsu, hetta vóru ásett snúningsvirði mátað í kpm, og síðan umroknað til hestakreftir, ið tann ávísi motorurin skuldi uppnáa.

Ikki fyrr enn hetta var nátt, kundi motorurin setast á rammuna saman við gervi akslum v. m. Nevnast kann, at eisini gerv og differentiali fingi eina neyva kanning og eftirmeting, ið fór fram á nøkulunda sama hátt, sum fyrr nevnt, har innkoyringin vardi um fimm tímar.

Tá so alt var liðugt samlað á rammuna við hjólum, menuttan hús, var aftur framd ein royndarkoyring á rullum. Eftir tað varð eitt serliga tungt karrossari lyft omaná, har so royndarkoyr-

ingin helt áfram og skift varð ímillum øll gervini.

Tá alt hetta var liðugt, var sjálvt karrossarið, sum

hevði verið í gerð ímillum seks og 16 vikur, alt eftir hvat bilur talan var um, sett á rammuna — og so var bilurin klárur at lata viðkomandi — vónandi nógda eigara, ið hevði eina longri tilkoyring av nýggja bilinum at siggja fram til.

Pioneer cd-spælara



Pioneer DEH-1300R 4x45
ein útgang til forsterkara

kontant
2.698,00



Pioneer DEH-2330R MOSFET 4x50
ein útgang til forsterkara

kontant
3.145,00



Pioneer DEH-3300R MOSFET 4x50
2 útgangir til forsterkara (Subwoofer kontrol)

kontant
3.855,00



Pioneer DEHP-4300R MOSFET 4x50
2 útgangir til forsterkara (Subwoofer kontrol)

kontant
prísur
4.398,00



Pioneer DEHP-6300R MOSFET 4x50
2 útgangir til forsterkara (Subwoofer kontrol)
grafískt display prísur 5.984,00

kontant
5.684,00

Vørur, ið vit hava til bilar

- Bilstereo
- Rammur til bilstereo so sum Peugeot 306, 406
- Renault Megane, Ford og nógvar aðrar
- Stikk ímillum radio og flest allar bilar
- Antennur
- Tráleysar telefon mutara
- Satellit/GPS kort at koyra eftir í útlandunum
- DVD/sjónvarp á 7" flat-skermi

Vit hava yvir 60 modellir av hátalarum sum passa til flest allar bilar
PRÍSIR ÚR kr. 198,00 TIL kr. 1.598,00

Keyf PIONEER til tann rætta prís

Radiobúðin
Runavík, tlf. 448000
www.radiobud.fo