

Roknaðu við vatnskaðum

Teir hava økt vatntrýstið við at taka reinsiverkið frá og tilkopað vatnbrunnin í Havnardali. – Tað sum frammanundan er veikt, tað fer í slíkum føri, sigur vatnmeistarin

DIA MIDJORD

Tað kemur ikki óvart á vatn-meistarán, at vatnskaðar hava verið fleiri staðni í høvuðsstaðnum seinastu dagarnar.

– Vit noyddust at hækka vatntrýstið og vit vistu, at hetta kundi elva til vatnskaðar, sigur Janus Sørensen, vatnmeistari.

Vatn í jólagávu

Vatnverkið hevur nevniliga vaksið um trýstið við einum góðum kilo, fyri at øll skulu hava eitt nøkulunda vatntrýst. Orsøkin er, at brunnurin í Villingardali er nær-um tómur, og størsti parturin av Tórshavnar komm-unu fær nú vatn úr Havnar-dali.

– Vatnstandurin er vaksin ein góðan hálvan metur í Havnardali, men í Villingardali er sama skil. Hesin verður neyvan fylltur fyrr enn til jóla, sigur vatnmeistarin.

Einasta loysn

Brunnurin í Havnardali liggur á 163 metra hædd, og hevur eitt trýst á sekstan kilo. Men vanligu fer vatnið úr byrgingini umvegis reinsiverkið, sum liggur einar tólv metrar lægri. Ymsa staðni á vegnum oman eru



Vatnstandurin í vatngoymsluni í Villingardali er einki vaksin, og brunnurin verður neyvan fullur fyrr enn á jólum

eisini trýsttemjarar.	sigur vatnmeistarín.	ini. Hetta hevur so ført við	
– Hesir syrgja fyri, at trýstið er á leið eini trý kilo til eitt vanligt húsarhald,	Men nú er reinsiverkið frákoplað, og vatnið verður latið beinleiðis úr byrging-	sær eitt hægri trýst.	Janus Sørensen, vatnmeistari.
		– Skuldu vit veita øllum húsarhaldum eitt nøkulunda	

Per á Hædd slapp við skrekkinum

Fleiri kuffert við lampum og aðrari tekniskari útgerð stóðu í rúminum, har vatn bráðliga fossaði inn. Men alt var væl pakkað niður

Dia Midjord

Hósdagin í farnu viku kundi endað heilt galið í tekniska atelierinum hjá Per á Hædd. Vatnrørið í innføringini til eitt brandskáp brast bráðliga í døgurðatímanum, og hálvanannan tíma fossaði vatn út.

– Kanska virði fyri einar 50 til 100 túsund krónur eru mist, men tað kundi verið fleiri ferðir verri, sigur Per á Hædd. Hann sipar til, at eini tíggu kuffert við lampum og aðrari tekniskai útgerð stóðu inni í atelierinum.

– Kuffertini vóru tíbetur aftur, og útgerðin var væl pakkað niður. Var hon ikki tað, kundi ein hálv millión lættliga farið fyri skeytið, sigur yrkisfotografurin, sum eisini fegnst yvir, at útgerðin var fingin út í tøkum tíma.



Turrar brúðarmyndir


Einki vatn kom í tað fína atelierið, har eitt nú brúðarmyndir verða tiknar. Men ríkiligt av dramatikki var í hinum atelierinum.

– Vit funnu ikki stoppi-kranan beinanvegin. Tá vit funnu henda uttanfyri, passaði lykilin ikki til, so tú kanst fyrstilla tær alt rokið, sigur Per á Hædd.

Seinnapartin í gjár kundi fotografurin aftur brúka tekniska atelierið, sum hevur ligið brakk nakrar dagar, meðan fleiri avfuktatarar hava koyrt í døgndrift.

Signar bíðar eftir flokkinum

Fundurin í Tjóðveldisflokkinum, sum skal geva frákoýrda landsstýrismanninum og øðrum svar upp á fleiri ivasurningar, hevur ikki verið



Tjóðveldisflokkurin hevur enn ikki havt fundin, har málið um Signar á Brúnni skal viðgerast. Og høvuðspersónurin gongur tí og bíðar í spenningi, um hann kanska tá fær svar upp á onkran av teimum ósvaraðu spurningunum.

– Kanningin er nú liðug og eitt úrslit fyriliggur. Tað er hetta evnið, ið hevur mín serliga áhuga á komandi fundi í Tjóðveldisflokkinum, sigur landsstýrismaðurin, ið mátti víkja sessin fyri øðrum partamáni.

Dia Midjord

Vátt undir fótum á Hotel Tórshavn

Átta fólk máttu flytast niðan á Hotel Føroyar, tí eitt rør á triðju hædd brast og vatn seyraði niður á Hotel Tórshavn í Havn

JÚSTINUS LEIVSSON
EIDESGAARD

Rættuliga ógvusligt sá tað út um sjeýtíðina mána-kvöldið uttanfyri gamla sjómansheimið, nú Hotel Tórshavn, tá eyðkendu reyðu bilarnir hjá Tórshavnar Slökkilið stóðu uttanfyri og døkklæddir brandmenn titaðu út og inn.

Orsøkin til at eitt rør brast á triðju hædd í tí annars ný í standsetta hotellinum er ikki heilt greið enn, men hevur helst samband við at vatnverkið í Havn økti trýstið á rørunum við einum kilo, herfyri, tá teir skiftu høvuðsvatnveitingina úr Villingardali yvir í Havnardal, sum enn er á tremur við vatni. Villingardalur leskar


teir, sum búðu á triðju hædd og teir hava verið har síðan. Samstarvið millum hotellini í Havn er gott í lötuni og teir 60 gestirnir, sum búðu á Hotellinum ótu morgunmat hjá Restorffarunum á Hotel Hafía.

Alla týsnáttina varð ar-beitt við at turka Hotel Tórshavn og í dag verður roknað við, at gestir kunnu flyta inn aftur á triðju hædd.

Pizzaria í kjallaranum lat upp aftur í gjár og roknað verður við at restautionin letir upp aftur í dag.

Nógv fólk hava hjálta til at turka Hotel Tórshavn. Tryggingarfelagið, brandstøðin, Leif Mohr og aðrar fyrirkur.

Tað bar ikki til at fáa eina viðmerking frá Jeffra Jo-



bert nakrar fáar býlingar í lötuni.

Og dramatiskt sá tað út, tá heimleysir gestir stóðu uttanfyri hotellið millum brandbilar og forvitin, meðan sólin í vestri litaði og syrgdi fyri ljósleikinum hesa lötuna.

hannesen, stjóra á Hotel Tórshavn, hann er burturstaddur í lötuni.

Hotel Tórshavn var stongt í gjár.

Bóru skjótt at

Hotellið var smekkfult av gestum, tá óhappið hendi. Men tíbetur, so varnaðust tey lekan næstan beinanvegin og tí gjørdist skaðin ikki so umfatandi. Leiðslan á Hotel Tórshavn er professionell og skjótt varð borið at. Á triðju hædd kundi ongin búgva, har var alt vátt á gólvinum og restaurationin var eisini ónýttlig, somuleiðis Pizzaria í kjallaranum.

Tað fyrsta sum varð gjørt var at flyta 13 gestir niðan á Hotel Føroyar. Tað vóru

12 gestir vórðu fluttir niðan á Hotel Føroyar, eftir at eitt rør varð brostið á Hotel Tórshavn og vatn hevði skatt trýggjar tær niðastu hæddirnar. Okkara myndamaður var á staðnum og tók hesar myndirnar. Myndin í miðjuni omanfyri hendan tekst er av rørinum, sum brast. Mynd: Jonhard Hammer

